


Brasil 2 x 0 México | 02/07/2018 iniciado às 11h00

Durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Seleção do México, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional – SIN apresentou o comportamento exposto na figura a seguir, onde estão mostradas as curvas de carga desse dia e a do dia 25/06/2018 (segunda-feira), quando não houve qualquer evento de relevância nacional.

Ressalta-se que as medidas operativas adotadas pelos Agentes de Operação, sob a coordenação do ONS, conforme previsto na Nota Técnica ONS NT-0062/2018 e no documento normativo MOP/ONS 211-S/2018 asseguraram a normalidade da operação do SIN com a manutenção dos padrões de qualidade e segurança de suprimento de energia elétrica.



Nas horas que antecederam o jogo, a carga encontrava-se cerca de 1950 MW abaixo da observada em uma segunda-feira normal.

Antes do início do jogo, a partir das 10h30min, observou-se uma rampa de redução de carga de 4811 MW em 30 minutos.

No início do jogo observou-se uma rampa com redução de carga de 2505 MW em 28 minutos.

Durante o primeiro tempo, a média de carga observada nesse período foi de 9359 MW inferior a uma segunda-feira normal.



No intervalo do jogo, observou-se uma rampa com crescimento de carga de 2690 MW em 7 minutos.

No início do segundo tempo, observou-se uma rampa com redução de carga de 1700 MW em 14 minutos.

Durante o segundo tempo, a média de carga observada nesse período foi de 10740 MW inferior a uma segunda-feira normal.

Logo após o término do jogo, observou-se uma rampa de carga, com elevação de 7956 MW em 25 minutos.